

TILSTANDSREGISTRERING - BYGG OG EIENDOM

HMS-konsekvens = 1-5 1-2

Setermoen skole

Klasseromsfløy

Drift og vedlikeholdskonsekvens = 6-7 3-4

Skolebygg Objekt nr:

Estetikk og funksjonalitetskonsekvens = 8-9 6-9

Areal BTA (m ²): 0 Antall brukere: Registreringsformål: Vedlikehold, forskriftsavvik og endringer Byggeår: 1960 (1998)		Hjemmel: 1. Brann- og eksplosjonsvernloven 2. Arbeidsmiljøloven 3. Eitilsynsloven 4. Energiloven 5. Sivilt beskyttelsesloven 6. Strålevernloven 7. Lov om folkehelsearbeid 8. Matloven Forurensningsloven		10. Granneloven 11. Diskr.- og tilgjengelig hetsloven 12. PBL 13. Kulturminneloven 14. Produktkontrollloven 15. Leiekontrakt 16. Vedtak bystyre/ byråd 17. Krav i FDVU-dok 18. Forsikringskrav 19. Særlige bruker/ funksjonskrav		Bildenummer foteserie	Hjemmel/ krav	Tilstandsgrad 0-3	Konsekvenstype 0-3	Konsekvensgrad 0-3	Sannsynlighet 0-3	Risiko = KGXS	Anbefales utført innen	Konsekvenstyper: 1=Fare for liv og helse(9) 2=Pålegg foreligger(8) 3=Sikkerhet(7) 4=Pålegg påregnelig(6) 5=Helse og Miljø(5) 6=Driftsavbrudd(4) 7=Vedlikehold(3) 8=Funksjonalitet(2) 9=Estetikk(1)		Konsekvensgrader: 0= Ingen konsekvenser 1= liten konsekvens (<20%) 2= midtels konsekvens(20-50%) 3= store konsekvenser(>50%) Sannsynlighetsgrader: 1=liten sannsynlighet (>10.år) 2=midtels sannsynlighet (1-10) 3=stor sannsynlighet (< 1.år)	
Registreringsdato: 18.04.2017 Utført av: TSH, AR, JEF		Tilstandsgader: 0=Ingen avvik 1=Ikke vesentlige avvik 2=Vesentlige avvik 3=Stort eller alvorlig avvik		KALKYLE													
BYGNINGSDEL	Tilstandbeskrivelse	Tiltak	Bilde nr	Hjemmel	TG	KT	KG	S	R	Ar	Kalkyle netto TOTALT (V+U)						
											kr	1 610 000,00					
2	Bygning																
210	Grunn og fundamenter	ok							0								
220	Bæresystemer	ok							0								
225	Brannbeskyttelse bærende konstruksjon								0								
230	Yttervegger	Yttervegger består av bindingsverk, kledd med trepanel og værbestandige plater. Både utvendige og innvendige flater bærer preg av slitasje.	Overflatebehandling av yttervegger både inn- og utvendig			1	7	2	1	2			kr	300 000,00			
234	Utv. vinduer, dører, porter	ok	Ingen tiltak nødvendig utover generelt vedlikehold						0				kr	10 000,00			
237	Solavskjerming								0								
240	Innvegger	Innvendig veggoverflate er generelt i god stand. Derimot er det registrert at rom med mye trafikk (gang og klasserom) er de rommene som har noe slitasje på veggoverflate. Noen veggfliser mangler på jente WC.	Overflatebehandling av innevegger, erstatter manglende fliser			1	7	1	1	1	2021		kr	20 000,00			
244	Innv. vinduer, dører, foldevegger	ok	Ingen tiltak nødvendig utover generelt vedlikehold						0				kr	10 000,00			
249	Branncellebegrensende konstruksjoner/ branntetting								0								
250	Dekker, gulv på grunn	Det er registrert ett riss i gulvoverflate ved WC for gutter. Avskalning i sokkel i hallen ved WC gutter ifm en avløpsledning. Det er ikke registrert, eller opplyst om symptomer på fukt i gulv på grunn i hallen.	Føring og oppsett av reparasjon er det viktig å fastslå årsaker til at rissene har oppstått. Avhengig av hvilke type riss som skal utbedres finnes det forskjellige metoder: pensling, gjenslipping, forsegling, injisering. Mekanisk reparasjon av skadet sokkel.			1	7	2	1	2	2021		kr	20 000,00			
255	Gulvoverflater	Vinylfliser som gulvbelegg. Flere steder er det registrert at gulvbelegg er løst og reparert med tape. Foran klasseromene er det lagt laminat. Dette gir et rotete helhetsinntrykk i hallen. Gulvbelegg i trapp opp til scene er løst og skadet. Det er registrert at lite riss i flisokkel på WC for jenter.	Utskifting av gulvbelegg i hele hallen og scene. Miljøsanering			3	3	3	3	9	2018		kr	845 000,00			
256	Himmelinger	Det er systemhimmelvinger Himmelingsplater mangler på klasseromene. Noen plater mangler.	Erstatter manglende himmelingsplater og erstatter evt skadete plater			1	7	1	1	1	2021		kr	15 000,00			
260	Yttertak	Tilstandsanalyse fra 2009: Nytt tak fra 2005. Gammelt tak av sekundærbærende med pleyd takte og 2-3 lag takpapp er ikke fjernet. Isolasjonen er (her under gammelt tak) 3-5 cm. Areal et "uten" isolasjon er ca 860 m ² . Takteking takpapp. I 2017 er det ingen endringer	Etterisolering av det manglende arealet i hhv TEK 10			3	7	3	3	9	2018		kr	250 000,00			
265	Gesims, takrenner og nedløp	ok							0								
270	Fast inventar	ikke vurdert							0								
271	Murte piper og løstede								0								

